



# Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

## INDICAÇÃO Nº 04/2021

Exmo. Sr. Dilson de Fátima Moreira, Prefeito Municipal, o vereador que a esta subscreve, na forma regimental, vem indicar que providencie a manutenção das tampas dos bueiros na Rua da Lobeira.

### JUSTIFICATIVA

Na Rua da Lobeira temos 04 (quatro) bueiros sem as tampas de proteção, que necessitam com urgência de manutenções, pois as pessoas que por ali transitam correm o risco de caírem dentro do buraco e se machucarem, as tampas além de trazerem segurança evitam que uma quantidade maior de lixo caiam sobre a canaleta que em períodos chuvosos causam transtornos entupindo as manilhas.

Assim sendo, e visando melhores condições, apresento a indicação acima para que tome as providências necessárias e realize esse importante investimento.

São Gonçalo do Rio Preto, 15 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Wilson Leite  
Vereador  


APROVADO  
Por UNANIMIDADE  
Obs. \_\_\_\_\_  
S.C. Rio Preto, 20, 04, 2021  
  
\_\_\_\_\_  
Presidente